Фото повреждений оборудования ПС 220 кВ Первоуральская

МВ 110 кВ с поврежденным вводом



Остов поврежденного ввода МВ 110 кВ



Прогар бум. изоляции ввода МВ 110 кВ



Нижняя траверса МВ 110 кВ



Следы дуги ТКЗ: основание бака - труба




Следы дуги ТКЗ на бронешланге




Следы дуги ТКЗ с бака на кабель



Следы дуги ТКЗ в шкафу соленоидов привода



Следы дуги в шкафу предохранителей



Состояние заземляющих токоспусков бака ВМ




Коррозия и оплавление заземляющих токоспусков



Схема растекания ТКЗ по цепям ПТ

Приложение №3



1. SF Iном / Iотсечки
2. Отключились все указанные на чертеже автоматы.
3. SF – автоматы типа АП50.
4. SF25, SF26, SF28 – автоматы типа ВА21-29В22 00 У3

Следы дуги в АП50

